# *GARANTÍA EXCLUSIVA POR 2 AÑOS:*

## *(ÚNICAMENTE PARA MODELOS "AGUASOL PLUS" Y "AGUASOL ARGENTINA").*

***LONERA ARTEAGA SRL garantiza*** el normal funcionamiento de ***sus piletas "AGUASOL PLUS" y "AGUASOL ARGENTINA"***, contra cualquier defecto de fabricación y/o vicios del material ***por el término de 2 (dos) años*** desde la fecha de compra según factura de compra.

Durante este período LONERA ARTEAGA SRL reparará el defecto o reemplazará gratis su pileta o parte de ella, sujeto a las condiciones de Garantía.

Para que esta Garantía sea válida LONERA ARTEAGA SRL tomará en consideración los siguientes factores:

- Que el producto no haya sido modificado o alterado de su estado original.
- Que el defecto no haya sido causado por uso de materiales de limpieza abrasivos, solventes u otros que afecten el PVC, el estampado de la tela o la pintura de la estructura metálica.
- Que el defecto no se haya producido por uso anormal del producto. (Por Ej.: arrastre del contenedor de agua o la pileta completa en cualquier tipo de superficie).
- Que el defecto no haya sido provocado por armado sobre terreno no nivelado, blando, que no se haya limpiado correctamente de piedras, palos, vidrios, etc. (los que pueden producir pinchaduras) o sobre césped que pueda descomponerse (puede producir manchas en la tela y olor como si la pileta estuviera descomponiéndose) o sobre hierbas duras que puedan atravesar el fondo de la pileta.
- Que el defecto no haya sido provocado por mordeduras de roedores o animales domésticos.
- Que el defecto no haya sido producido advertidamente o inadvertidamente por el consumidor final o las personas a su cargo.
- Que no presente defectos producidos por desastres naturales o condiciones ambientales o meteorológicas fuera del control de LONERA ARTEAGA SRL.
- Que la pileta armada siempre tenga un mínimo de 10 cm. de alto de agua.
- Que no presente defectos secundarios en el contenedor de agua producidos por: hongos, precipitaciones domésticas o industriales en la atmósfera, productos químicos, deyecciones de pájaros. En la estructura metálica: óxido producido por agua salada, ambiente salino, elementos corrosivos o el transcurso del tiempo.

LONERA ARTEAGA SRL NO SE HARÁ CARGO DE LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN:

- Si el daño que presenta la pileta fue causado, advertidamente o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final o persona que a su cargo la instaló.
- Si la pileta se instala en terreno con desnivel, terreno pedregoso, terreno blando o terreno que presente basura, palos, raíces, piedras, etc.
- Si el comerciante, cliente final o instalador no sigue las instrucciones de armado, o altera o cambia alguna de las partes de la pileta.
- Si la pileta fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrastrada estando con agua y se deteriora la tela o la estructura.
- Si al terminar la temporada estival la pileta no se vació, limpió, desarmó y guardó correctamente.
- Si se colocan en la pileta productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de tricloro.
- Por daños resultantes del transcurso del tiempo o por daños producidos por condiciones ambientales o desastres naturales.
- Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona que no es de fabricación, y que el comerciante NO confirma como defecto de fábrica, podrá consultarnos para reparar (con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso de la pileta.

**LONERA ARTEAGA SRL**
*IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-70907501-9*
Bv. San Juan S/N - (2187) Arteaga - Pcia. Santa Fe
03467-450142
aguasol@idi.com.ar

**ADVERTENCIA: NUNCA DEJE A LOS NIÑOS CERCA DE LA PILETA SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**


*LONERA ARTEAGA SRL*

*IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-70907501-9*

Bv. San Juan S/N - (2187) Arteaga - Pcia. Santa Fe

03467-450142

aguasol@idi.com.ar